

12 DEC 2022

ANNEXE 2 à l'arrêté préfectoral du
déclarant d'utilité publique le programme de travaux
de l'opération de restauration immobilière (ORI)
de l'ensemble immobilier de l'Hôtel Dieu, 8 rue G Clémenceau à Auray

PROGRAMME DES TRAVAUX

Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux par bâtiment

LOT A - Pavillon 1675


Guillaume QUENET

Pour le préfet, par délegation,
Le Secrétaire Général,
[Signature]

Vu pour être annexé,
Le préfet du Morbihan,

12 DEC 2022

Le Secrétaire Général,
[Signature]




Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux par bâtiment

LOT B - Pavillon 17^{me}

	ETAT DES LIEUX	Conserve/ Restauré	PROJET
Sol	Sol souple Carrelage ciment rouge au RDC	x	- Carrelage : cuisine et salle de bain logements - Sol souple parties communes
Plafond	Plafond suspendu	x	Plaques de plâtre + peinture
Murs et parois	Enduit + papier peint	x	Doublage plaque de plâtre + isolant 100mm + peinture
Menuiseries intérieures	Portes de distribution en bois	x	Dépose des cloisons existantes
Menuiseries extérieures	Fenêtres en bois Portes d'entrée en bois	x	Nettoyage des portes bien conservées et remplacement des parties abîmées
Charpente	Bon état. De 1930	x	Remplacement des fenêtres bois
Façades	Remontées capillaires en pied des façades Colonisation de la végétation à arracher Enduit dégradé Entourage des menuiseries très dégradé	x	Remplacement des portes d'entrée au bâtiment Réfection du plancher et escalier pour accéder aux combles Nettoyage et réparation des fissures Rupture des enduits à la chaux Reprise au tour des menuiseries
Plancher	Plancher bois déterioré	x	Poutres et solives à reprendre
Couvertures	Couverture en ardoises EP en zinc	x	A reprendre EP à remplacer Vérifier raccords
Autres éléments	Escalier en bois existant Escalier béton extérieur à partie Pas de chauffage Électricité et plomberie	x	Mise en norme et sécurité Dépose de l'escalier et l'ascenseur extérieur Réseau de chauffage à installer A refaire



Façade Sud



Façade Nord



Murs tapissés intérieur




Escalier béton et ascenseur extérieur

Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux pour bâtiment

LOT C - Pavillon 1652

	ETAT DES LIEUX	Conserve/ Restauré	Déposé	PROJET
Sol	Sol souple Carrelage au RDC et pièces humides	x	x	- Carrelage : cuisine et salle de bain logements - Sol souple parties communes - Parquet : pièces de vie l'impératif
Plafond	Plafond suspendu Enduit papier peint Pas de doublage	x	x	Plaques de plâtre + peinture Double plaque de plâtre + isolant 100mm + peinture Dépose des cloisons existantes. Adaptation distribution intérieure
Murs et parois	Portes de distribution en bois	x	x	Nettoyage des portes bien conservées et remplacement des portes abîmées
Menuiseries intérieures	Fenetres en bois remaniées très hétérogènes Portes d'entrée en bois	x	x	Remplacement des fenêtres bois Remplacement des portes d'entrée au bâtiment
Charpente	Bon état. XVIIème avec quelques reprises Revêtements capillitaires en pied des façades	x	x	Réparation des lucarnes, des gouttières Nettoyage et réparation des enduits à la chaux Reprise au tour des menuiseries
Façades	Entourage des menuiseries très dégradé Garde-corps lucarnes abîmés	x	x	Lucarnes à reprendre Capacité portant de 650kg/m² à confirmer par sondage
Plancher	Plancher bois en bon état	x	x	A reprendre EP à remplacer Vérifier raccords
Couvertures	Couverture en ardoises au clou EP en zinc Absence de gouttière dans les lucarnes Affaissement du fait age	x	x	En bon état Réseau de chauffage à installer
Autres éléments	Escalier en bois circulaire de 1862 Radiateurs en fonte Électricité et plomberie	x	x	A refaire



Face ouest



Face Est



Face Ouest



Piliers de via R+1



Circulation R+1 en forme éléve



Echelle circulaire en bois


Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux par bâtiment

LOT D - Pavillon pour officiers 1860

Bâtiment D

	ETAT DES LIEUX	Conserve/ Restauré	PROJET
Sol	Sol souple Carrelage au RDC		- Carrelage : cuisine et salle de bain logement - Sol souple parties communes
Plafond	Plafond suspendu Enduit + papier peint	X	- Plafond : places de vie logement Plaques de plâtre + peinture
Murs et parois	Sans couplage Humidité dans les murs	X	Doublage plaque de plâtre + isolant 100mm + peinture Dépose des cloisons
Menuiseries intérieures	Portes de distribution en bois	X	Nettoyage des portes bien conservées et remplacement des portes abîmées
Menuiseries extérieures	Fenetres en bois Portes d'entrée en bois	X	Remplacement des fenêtres bois Remplacement des portes d'entrée au bâtiment
Charpente	Non visitée	X	
Facades	Remontées capillaire en place des façades Enculot dégradé	X	Nettoyage et réparation des enduits à la chaux Reprise au tour des menuiseries Lucarnes à reprendre
Planchers	Plancher bois en bon état	X	Capacité portant à confirmer par sondage
Couvertures	Couverture en ardoises au clou EP en zinc	X	À reprendre EP à remplacer
Autres éléments	Escalier en bois existant Sans chauffage Électricité et plomberie	X	Déplacement de l'escalier. Réfection du plancher bois Réseau de chauffage à installer A refaire



Façade Sud



Façade Est



Escalier en bois





Cuisine et Salle ROC

Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux par bâtiment

LOT E : Ensemble de dépendances et portail d'entrée dans la cour SN12

	ETAT DES UEUX	Bâtiment E		PROJET
		Conserve/ Restauré	Déposé	
Sol	Ciment au RDC plancher bois		X	- Carrelage : cuisine et salle de bain logements - Sol souple parties communes - Parquet : pièces de vie logement
Plafond	Sans plafond		X	Plaques de plâtre + peinture
Murs et parois	Mur en pierre		X	Doublage plaque de plâtre + isolant 100mm + peinture
Menuiseries intérieures	Aucune sauf l'atrium électrique		X	
Menuiseries extérieures	Fenêtres en bois Portes de distribution condamnées		X	Remplacement des portes d'entrée au bâtiment
Charpente	Charpente bois	X		Elle a été remplacée et se trouve en bonne état
Façades	Encrait dégradé	X		Réparation des lucarnes, des gouttières Nettoyage et réparation des enduits à la chaux Lucarnes à tour des menuiseries
Plancher	Plancher bois en bon état	X		Capacité portant confirmer par sondage
Couvertures	Couverture en ardoises et clou EP en zinc	X		A rependre EP à remplacer
Autres éléments	Escalier en pierre extérieur existant Groupe électrique Pas d'escalier entre RDC et R+1 Mezzanine béton remanié	X	X	A remplacer Conservation local groupe électrique jusque démolition de l'EHPAD Escalier bois à mettre en place Dépose dalle R+1 bâtiment à gauche



Façade Sud, groupe électrogène

Façade Ouest, escalier en pierre

Reconversion de l'Hôtel Dieu à Auray

Programme travaux par bâtiment

LOT F - Maison du directeur

	ETAT DES LIEUX	Conservé/ Restauré	Déposé	PROJET
Sol			x	- Carrelage : cuisine et salle de bain logements - Sol souple parties communes - Parquet : pièces de vie logement
Plafond	Plafond suspendu		x	Plâtre de plâtre + peinture
Murs et parois	Enduit + papier peint		x	Doublage plaque de plâtre + isolant 100mm + peinture
Menuiseries intérieures	Portes de distribution en bois	x	x	Dépose des cloisons
Menuiseries extérieures	Fenetres en bois	x	x	Nettoyage des portes bien conservées et remplacement des portes abîmées
Chapente et combles	Portes d'entrées en bois	x	x	Réparation des fenêtres bois et velux si nécessaire
Façades	Bon état	x	x	Remplacement de la porte d'entrée au bâtiment
Flancher	Enduit dégradé	x	x	Nettoyage et réparation des enduits à la chaux
Couvertures	Plancher bois en bon état	x	x	Capacité portant confirmer par sondage
Autres éléments	Couverture en ardoises	x	x	A reprendre
	EP en zinc	x	x	EP à remplacer
	Escalier en bois existant	x	x	Elle est en bonne état
	Chaufferie	x	x	Conservation jusqu'à démolition EHPAD
	Annexes jardin	x	x	Dépose totale pour aménagement de verrière urbaine
Bâtiment F				
				
				
				
				
				
				
				

NOMADE
ARCHITECTES

Architecte jardin à侧重